

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	665831, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 8, д. 95
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Железобетонные стеновые панели
Физический износ, %	39,2
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	39,2
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Глухая металлическая; Глухая деревянная
Физический износ, %	39,2
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	—
Физический износ кровли, %	39,2
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	39,2
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска; Побелка
Физический износ, %	39,2
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Свайный
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	138
Физический износ, %	39,2
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Железобетон
Физический износ, %	39,2
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Железобетонные стеновые панели
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	39,2
Материал отделки фасада	панель с заводской отделкой
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	80