

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665827, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 11, д. 19

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 40,8

## 3. Окна

Материал окон ..... Пластиковые  
Физический износ, % ..... 2022

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 20

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Рулонная  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 2019  
Физический износ кровли, % ..... 1  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Совмещенная  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 2019  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 1

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска  
Физический износ, % ..... 10

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ж/б; Ленточный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1971  
Материал фундамента ..... Железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 72  
Физический износ, % ..... 40,8

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 40,8

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1971  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 40,8  
Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 34