

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	665826, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 12, д. 6
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Железобетонные плиты
Физический износ, %	44,8
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	44,8
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	20
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1966
Физический износ кровли, %	44,8
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные; Стропильная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1966
Физический износ несущей части крыши, %	44,8
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска
Физический износ, %	30
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ж/б; Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	1966
Материал фундамента	Железобетон
Площадь отмостки, кв.м	185
Физический износ, %	44,8
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	44,8
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Газозолобетонные блоки
Год проведения последнего капитального ремонта	1966
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	44,8
Материал отделки фасада	панель с заводской отделкой
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	80