

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665827, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 11, д. 8

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Панельные  
Физический износ, % ..... 43,2

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 43,2

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 20

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Шиферная  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 1968  
Физический износ кровли, % ..... 43,2  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Ж/б плиты  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 1968  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 43,2

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска  
Физический износ, % ..... 30

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ж/б; Свайный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1968  
Материал фундамента ..... Ж/б сваи  
Площадь отмостки, кв.м ..... 239  
Физический износ, % ..... 43,2

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 43,2

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Газозолобетонные блоки  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1968  
Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем  
Физический износ, % ..... 43,2  
Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 96