

Конструктивные элементы

| | |
|--|--|
| 1. Адрес | 665827, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 11, д. 1/2 |
| 2. Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Панельные |
| Физический износ, % | 44 |
| 3. Окна | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ, % | 44 |
| 4. Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ, % | 20 |
| 5. Крыша | |
| Тип кровли | Шиферная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1967 |
| Физический износ кровли, % | 44 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части крыши | Деревянные |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1967 |
| Физический износ несущей части крыши, % | 44 |
| 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска |
| Физический износ, % | 25 |
| 7. Фундамент | |
| Тип фундамента | Ж/б; Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 250,4 |
| Физический износ, % | 44 |
| 8. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ, % | 44 |
| 9. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Газозолобетонные блоки |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1967 |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Физический износ, % | 44 |
| Материал отделки фасада | Штукатурка |
| 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 0 |
| Количество балконов, шт | 111 |