Конструктивные элементы

1. Адрес	665826, Иркутская обл, г. Ангарск, мкр. 13, д. 2
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены крупнопанельные
Физический износ, %	44
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	44
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	44
5. Крыша	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1967
Физический износ кровли, %	44
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Стропильная; Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1967
Физический износ несущей части крыши, %	44
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска
Физический износ, %	35
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ж/б; Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	1967
Материал фундамента	Железобетон
Площадь отмостки, кв.м	124
Физический износ, %	44
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	44
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Газозолобетонные блоки
Год проведения последнего капитального ремонта	1967
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	44
Материал отделки фасада	панель с заводской отделкой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	48